


大槌町 吉里吉里小学校校区（通学路合同点検 対策箇所図）

赤線が通学路

○が危険箇所

- ・道路が狭いうえカーブも多く、見通しが悪い。
 - ・坂道が続き、冬場の凍結時は危険。
- <対策メニュー>
- ・通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行うほか、保護者にも注意喚起。凍結時は融雪剤を散布。

至 吉里吉里トンネル



- ・吉里吉里トンネルから国道45号線の吉里吉里学園中学部側に歩道がない。
- <対策メニュー>
- ・通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行う。

- ・道路が狭いうえ、交通量が多い。T字路に一時停止線がなく、優先の車線がない。
- <対策メニュー>
- ・通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行うほか、保護者にも注意喚起。

- ・交差点で信号待ち児童が道路ぎりぎりまで出て危険。
 - ・海岸に向かう道路に歩道がない。
- <対策メニュー>
- ・信号待ち児童用のフットスタンプをつける。
 - ・海岸に向かう道路の南側に歩道を整備。

