

大槌町 大槌学園校区(沢山地区) (通学路合同点検 対策箇所図)

青線が通学路

○が危険箇所


至 小国

- ・ 歩道横の柵から下が崖のようになっていて危険。
- <対策メニュー>
- ・ 通学児童に対して学校からの安全指導及び注意喚起を行う。
 - ・ 注意喚起のための看板を柵に設置。

- ・ 工事車両の往来で交通量が多く危険。
 - ・ 大槌学園に向かう際、南側の源水大橋方面の横断歩道はあるが、北側の横断歩道はない。
 - ・ 街灯が1つしかなく夕方は暗い。
- <対策メニュー>
- ・ 交差点北側は高速道のICになるため、現在工事中。工事中は日中ガードマンがつく。
 - ・ 源水大橋に街灯が設置された。

- ・ 45号線から大槌交番方面に向かってくる自動車と、自転車通学で45号線下のトンネルから大槌学園に向かう自転車通学の生徒が交錯しそうで危険。
- <対策メニュー>
- ・ 通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行う。
 - ・ トンネルを通る児童の登下校については保安員が付き添う。

- ・ 横断歩道がないため、きらり商店街側からみずかみ側へ渡る際に危険。
- <対策メニュー>
- ・ 通学児童に対して学校からの安全指導及び注意喚起を行う。
 - ・ 大槌交番前の車両の出入りが少ない場所で渡るよう指導。
 - ・ 登下校時の保安員による見守り。
 - ・ みずかみ側に渡る際は、車両の出入りが少ない交番北側のT字路を渡らせている。



至 釜石市

至 吉里吉里