

大槌町 通学路対策箇所一覧表

【大槌学園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
県道大槌小国線	大槌町大槌第23地割	・工事車両の往来で交通量が多く危険。 ・大槌学園に向かう際、南側の源水大橋方面の横断歩道はあるが、北側の横断歩道はない。 ・街灯が1つしかなく夕方は暗い。	・交差点北側は高速道のICになるため、現在工事中。工事中は日中ガードマンがつく。 ・源水大橋に街灯が設置された。	教育委員会	
町道大槌学園線	大槌町大槌第23地割	・歩道横の柵から下が崖のようになっていて危険。	・通学児童に対して学校からの安全指導及び注意喚起を行う。 ・注意喚起のための看板を柵に設置。	教育委員会	
町道大槌学園線	大槌町大槌第23地割	・横断歩道がないため、きらり商店街側からみずかみ側へ渡る際に危険。	・通学児童に対して学校からの安全指導及び注意喚起を行う。 ・大槌交番前の車両の出入りが少ない場所で渡るよう指導。 ・登下校時の保安員による見守り。 ・みずかみ側に渡る際は、車両の出入りが少ない交番北側のT字路を渡らせている。	教育委員会	
町道	大槌町大槌第23地割	・45号線から大槌交番方面に向かってくる自動車と、自転車通学で45号線下のトンネルから大槌学園に向かう自転車通学の生徒が交錯しそうで危険。	・通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行う。 ・トンネルを通る児童の登下校については保安員が付き添う。	教育委員会	

【吉里吉里学園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
町道	大槌町吉里吉里3丁目2	・道路が狭いえ、交通量が多い。T字路に一時停止線が無く、優先の車線がない。	・通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行うほか、保護者にも注意喚起。	教育委員会	
国道45号線	大槌町吉里吉里1丁目6	・交差点で信号待ち児童が道路ぎりぎりまで出て危険。	・信号待ち児童用のフットスタンプをつける。	教育委員会	
町道	大槌町吉里吉里4丁目4	・道路が狭いえカーブも多く見通しが悪い。 ・坂道が続き、冬場の凍結時は危険。	・通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行うほか、保護者にも注意喚起。凍結時には融雪剤を散布。	教育委員会	
町道	大槌町吉里吉里2丁目9	・吉里吉里トンネルから国道45号線の吉里吉里学園中学部側に歩道がない。	・通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行う。	教育委員会	

【対策検討メンバー】大槌町教育委員会、釜石警察署、大槌交番、三陸国道事務所釜石維持出張所、沿岸広域振興局道路整備課、大槌学園、吉里吉里学園、

