

令和7年度 大槌町通学路交通安全プログラム合同点検・合同協議実施に係る点検要望箇所及び対応

吉里吉里学園区（令和7年6月27日（金）午前 点検）				
No.	新規 継続	箇所	状況	点検・協議・対応について
1	新規	赤浜坂	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、見通しの悪いカーブが多いため歩行者への危険が大きい。 ・昨年度、熊が出没した。 ・吉里吉里保育園からの出口やその付近の坂の頂上の見通しが悪く危険。 ・林道開設 記念碑近くのカーブミラーが割れている。   	<ul style="list-style-type: none"> ・沿岸広域振興局により該当のY字路にドットラインが設置され、優先道路が明確になった。 ・カーブミラーについては通学路であることからも設置の優先順位は高いと判断。施工に向け事務作業を進める。 
2	新規	大槌町吉里吉里4丁目6 T字路付近	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールがない箇所があり、民家敷地に落下の危険がある。現在はガードレールの替わりにロープがはってある状況。 	 <ul style="list-style-type: none"> ・町役場地域整備課により、令和7年度中にガードレールが設置される予定。

※草木の刈払いは熊対策の観点からも喫緊の課題であるため、次年度の合同点検・合同協議には町役場産業振興課にも参加を依頼し、通学路の計画的な草木の刈払いを検討していくこととする。

大槌学園区（令和7年6月27日（金）午後 点検）				
No.	新規 継続	箇所	状況	点検・協議・対応について
1	新規	県道26号大槌小鎌線と学園坂の交差する、福幸きらり商店街前のT字路	<p>横断歩道はあるが通行車両が多く、スピードも出ている。停止線があるものの一時停止の標識がないため、歩行者が安全に歩行するための注意喚起が必要。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 見通しもよく、横断歩道・停止線・ドットラインが整備済みであるため、車両の一時停止箇所にはできないと釜石警察署より回答があった。児童生徒への横断の際の安全指導を引き続きしていく。
2	継続	大槌第16地割・第23地割堺の交差点（大槌IC口）	<p>「産直あすこ」で、適切でない場所から車両が侵入し事故があったこと。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 沿岸広域振興局により該当の横断歩道にボラード（車止め）が設置された。 
3	新規	安渡地区県道26号線沿い	<p>安渡地区から県道に降りてくる児童生徒のための横断歩道がなく安全が確保されにくい。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道の新設については歩行者の横断需要及び交通量により決まるものであり、調査の結果、設置不可と釜石警察署より回答があった。 <p>※R4年度の県警ヒアリングでも設置不可の回答。</p>

No.	新規 継続	箇所	状況	点検・協議・対応について
4	継続	安渡インター高架橋下	車両の往来は多いものの横断歩道が片側しかなく、自転車や歩行者の安全が確保されにくい。	 ・横断歩道の新設については歩行者の横断需要及び交通量により決まるものであり、調査の結果、設置不可と釜石警察署より回答があった。また、見通しが悪い場所への横断歩道の設置は逆に危険箇所になりうることも多く、積極的な設置はできないとの情報があった。
5	新規	大槌川河川堤防の道（源水）の西側出口	木々が繁茂しており車両からの見通しが悪く、児童生徒の姿も見えづらい状況。	 ・次年度の河川浚渫工事の関係もあり、今年度は町役場地域整備課により草木の刈払い等の整備を行った。次年度以降、どのように管理していくかについては熊対策の観点からも町役場産業振興課も含め協議していく。

※草木の刈払いは熊対策の観点からも喫緊の課題であるため、次年度の合同点検・合同協議には町役場産業振興課にも参加を依頼し、通学路の計画的な草木の刈払いを検討していくこととする。