


大槌町 吉里吉里小学校校区（通学路合同点検 対策箇所図）

○が危険箇所
青線が通学路

- ・道路が狭いうえ、交通量が多い。T字路に一時停止線が無く、優先の車線がない。
- <対策メニュー>
- ・通学児童に対して学校からの交通安全指導及び注意喚起を行うほか、保護者にも注意喚起。

至 吉里吉里トンネル



- ・交差点で信号待ち児童が道路ぎりぎりまで出て危険。
 - ・海岸に向かう道路に歩道がない。
- <対策メニュー>
- ・信号待ち児童用のフットスタンプをつける。
 - ・海岸に向かう道路の南側に歩道を整備。

- ・セブンイレブン側から45号線を横断すると、吉里吉里学園中学部側に向かう横断歩道には信号機がないため危険。
- <対策メニュー>
- ・釜石警察署が歩行者用信号設置を上申。

- ・7月に熊が出没。
- <対策メニュー>
- ・吉里吉里派出所が下校時に定期的にパトロールを実施。
 - ・横断歩道の完成を待って、海岸南側の歩道での通学路に変更することを検討。